

BAUSTELLENDOKUMENTATION

Landhaus Sanierung 2. Etappe

PROJEKT

Baustellendokumentation 6 Juli 2025

ARBEITEN

BKP 113 Schadstoffe
BKP 211.1 Gerüst
BKP 211 Baumeister
BKP 224 Bedachung
BKP 230 Elektro
BKP 240 Heizung
BKP 244 Lüftung
BKP 250 Sanitär
BKP 272 Metallbau
BKP 273 Schreiner

31. Juli 2025

ERSTELLUNG

BAUSTELLENDOKUMENTATION

BKP 113 Schadstoffe



Die Schadstoffsanierung im Gemeinderatssaal ist in Arbeit.

BKP 211.1 Gerüst



Im Liftschacht wird ein Montagegerüst eingerichtet.

BKP 211 Baumeister



Die Bodenplatte im Foyer Säulensaal wird armiert und ergänzt.
Die Treppe zum Personalbereich wird betoniert.



Der Treppenaufgang zum Personalbereich wird aufgemauert.
Der Zugang in das Treppenhaus Ebene 5 wird erstellt.

BAUSTELLENDOKUMENTATION

BKP 224 Bedachung



Die Dachöffnungen werden gegen Regen geschützt.

BKP 230 Elektro




Die Elektrorrohre an der Landhausdecke werden montiert.
Die Elektrorrohre im Foyer Seminarsaal werden eingelegt.

BKP 240 Heizung



Die Wärmepumpen werden im Dachgeschoss platziert.
Das Rohrmaterial für die Heizung wird angeliefert.



Die Steigzone im Kamin wird freigelegt.
Ein Teil vom Steg wird für die Montage der Aarewasserfassung demontiert.

BAUSTELLENDOKUMENTATION

BKP 244 Lüftung



Die Lüftungskanäle werden in der Sporthalle zwischengelagert.
An der Decke Landhaussaal wird die Zuluftverteilung montiert.




In der Nasszelle werden die Fortluftkanäle zum Landhaussaal montiert.
Die Lüftung im Foyer Seminarsaal wird montiert.

BKP 250 Sanitär



Die alten WC Anlagen werden zurückgebaut und verschlossen.
Die Entwässerung der Nasszellen wird montiert.



Die neuen WC Anlagen wurden angeliefert und werden montiert.

BAUSTELLENDOKUMENTATION

BKP 272 Metallbau



Die Gitterstäbe beim neuen Fenster werden montiert.

BKP 273 Schreiner



Im Landhaussaal wird eine neue Deckenunterkonstruktion montiert.